



ACTA DE REUNIÓN

ACTA CONFECCIONADA POR PARTE DEL COORDINADOR TÉCNICO DEL IXP CABASE TITULAR O ALTERNO (EN SU AUSENCIA): Santiago Trucco

DATOS DEL NAP: SUBCOMISIÓN ADMINISTRADORA DEL IXP CABASE REGIONAL CORDOBA

TRES LETRAS QUE IDENTIFICAN AL IXP: **COR**

DATOS DE LA REUNIÓN: 30 de junio de 2021 - 09:30 Hs., formato virtual (ZOOM)

ASISTENTES:

NOMBRE	APELLIDO	RAZÓN SOCIAL A LA QUE REPRESENTA	
Santiago	Trucco	Internet Córdoba	
Gustavo	Scravaglieri	AirSat	
Daniel	Palacio	Coop. Serv. Pub. C.C. y J.M. Ltda	
Sergio	Bentivenga	Silica Network	
Martin	Rodríguez	Cabase	
Walter	Demalde	ITC – Rio III	
Federico	Torres	ITC – Rio III	
Fernando	Menzaque	UNC	
Lucas	Arena	UNC	
Ignacio	Segura	UNC	
Mauricio	Frappa	Guardia – Gretix	
Gustavo	Golubenko	Sta. Rosa Rio I	
Mauro	Miretti	Santa Rosa de Rio I	
Ernesto	León	Cablesat	

Recuerde enviar vía mail a la

lista del IXP CABASE: @listas.cabase.org.ar

dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.

ACTA DE REUNIÓN

TEMARIO:

- 1- ACTA ANTERIOR
- 2- INFORME FINANCIERO
- 3- INFORME COORDINACION TECNICA
- 4- VARIOS
- 5- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

-
1. FECHA DEL CORREO ELECTRÓNICO CON **EL ACTA ANTERIOR CIRCULADA** a la lista del IXP-COR:

napcordoba@listas.cabase.org.ar : 04/06/2021

La misma fue aprobada: 08/06/2021

2. Santiago Trucco, informa a los presentes el estado financiero del IXP al 29 de junio de 2021. Caja: \$ - 75.417,22 - Fondo de Reserva en pesos: \$ 0 y Fondo de Reserva en dólares: u\$s 15.838,66. La deuda de Cta. Cte. del IXP al 29/06/2021 es de \$ 248.568,79. Se recuerda que en el día de fecha cierra el ejercicio contable de Cabase.
3. Coordinación Técnica
 - a. Se informa a la mesa los detalles sobre el reinicio por fallas del Force10 el martes 29 de junio, donde también se realizó el cambio de 2 (dos) placas las cuales no mostraban errores en su funcionamiento, este procedimiento fue necesario ya que no se contaba con gestión física ni remota del Force10, motivo por el cual desde Ruteo Central – Ingeniería se nos pidió realizar este procedimiento a la brevedad posible. Lugo de varios intentos de reinicio del equipo y del cambio de las placas afectadas se logró restablecer el servicio. Los asistentes presentes comunicaron la necesidad de realizar dichas tareas en horarios de menor consumo, para no verse afectados en la magnitud que lo estuvieron el 29 de junio, se

Recuerde enviar vía mail a la

lista del IXP CABASE: @listas.cabase.org.ar

dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.

ACTA DE REUNIÓN

indicó que la hora definida para dicha tarea fue en base a el equipo no presentaba alarmas físicas o fallas verificables (equipo en producción). Las mismas recién se pudieron ver al momento del reinicio. Si bien se encuentra instalado el nuevo SW Cisco NEXUS en el Data Center de la UNC, desde el 17 de junio, se necesita adaptar algunas configuraciones a la arquitectura de este, lo que tampoco permitió que se pueda realizar un cambio total de equipos en una sola gestión. Esta situación no dejó otra alternativa que llevar adelante todas las acciones realizadas para dejar operativo, a la mayor brevedad posible, el Force10 con las dos placas reemplazadas por falla.

- b. Migración de Force10 al SW Cisco NEXUS: el procedimiento de migración será paulatino según lo indicado por RCN y en primera instancia se realizará una conexión directa a Silica en 100 Gb o 40+40 Gb para tener acceso desde RCN al equipo y empezar con la migración, informando mediante la lista de correo las tareas que se van a llevar adelante.
- c. Guardia Técnica NOC Cabase: Se notificó a los presentes que se cuenta con una guardia técnica de lunes a viernes en el horario de 08 a 00 Hs., se están incorporando nuevos técnicos al staff de Cabase para completar la guardia 7x24, siendo lo más importante cumplir con los horarios de fines de semana antes que con los nocturnos.
- d. CDN Cloudflare: Se informa a los presentes que estamos en comunicación constante, desde hace una semana, con personal de implementaciones de Cloudflare para completar las tareas locales que permitan poner en producción a la brevedad esta CDN.

4. Varios

- a. Sergio Bentivenga indicó la predisposición para gestionar lo más rápido posible la conexión al nuevo SW Cisco desde su SW en el DC teniendo en cuenta todas las especificaciones necesarias.

Recuerde enviar vía mail a la

lista del IXP CABASE: @listas.cabase.org.ar

dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.



ACTA DE REUNIÓN

- b. Los asistentes compartieron la preocupación en relación con tener un solo equipo de CORE, lo que generaría una pérdida económica sustancial si el mismo dejara de funcionar; se propone tener un sistema de redundancia para no depender al 100 % de un solo equipo. Los participantes solicitaron que de ser necesario se convoque a una reunión extraordinaria para analizar toda esta problemática y las inversiones que serían necesarias para contar con esta alternativa. Se indicó que se estará realizando una verificación sobre diferentes alternativas y se comentará vía lista de correos las alternativas encontradas para esta solución.
- c. Se invita a los miembros del IXP a participar del encuentro Nacional de Técnicos (viernes 2 de julio primera jornada y miércoles 7 de julio segunda jornada)

5. REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN ADMINISTRADORA DEL IXP CABASE REGIONAL COR:

PRÓXIMA REUNION: miércoles 28 de julio a las 9:30 Horas. (Zoom)
--

Recuerde enviar vía mail a la

lista del IXP CABASE: @listas.cabase.org.ar

dentro de las 72 hs de realizada la reunión.

Nota: DE NO HABER OBJECIONES EN LAS PRÓXIMAS 72 HS al envío del mail, se da por aprobada la presente acta.